

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Пензенское объединение
автовокзалов» Степанов Р.А.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ)**

**Лопатинская автостанция
АО «Пензенское объединение автовокзалов»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Лопатинская автостанция
1.2. Адрес объекта 442550, Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 1 этаж, 191,5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да — аренда находящегося в государственной собственности земельного участка, нет)
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего текущего ремонта 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Пензенское объединение автовокзалов»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент государственного имущества Пензенской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 440066, г. Пенза, 2-ой Виноградный проезд, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) транспорт
2.2 Виды оказываемых услуг оказание услуг пассажирского автомобильного транспорта, не связанных с перемещением пассажиров и багажа с использованием автотранспортных средств, но имеющих непосредственное отношение к перевозке (услуги автовокзала)

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно - продажа билетов посредством интернет-сайта
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых пассажиров в день – 42 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -
- 3.2.2 время движения (пешком) -
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОТИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
---------------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О,Г,У), ДЧ-И (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С), ДП-И (О,Г,У),
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,У, Г) ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У, Г) ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,К,У) ДУ (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОТИ: Объект доступен частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. Для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения доступность условная - необходима дополнительная помощь сотрудника и установка индукционной петли у кассы, на входной лестнице первую и последнюю ступень покрасить в желтый цвет.

Для решения вопросов полной доступности объекта для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с патологией опорно-двигательного аппарата санитарно-гигиенические помещения провести в соответствии с нормами СП 59. 13330. 2012. Пандус привести в соответствие.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: положить асфальт, выделить и установить знак и разметку на парковке для инвалидов колясочников
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: пандус привести в соответствие, установить кнопку вызова, на первой и последней ступени входной лестнице наклеить желтую полосу

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: положить тактильную плитку
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: установить индукционную петлю у кассира и уложить тактильную плитку
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: полностью оборудовать для инвалидов и инвалидов-колясочников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: установить тактильную информацию
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт: положить асфальт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется
Согласование с Пензенской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, Акт обследования объекта транспортной инфраструктуры к паспорту доступности ОТИ

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 » 08 20 19 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 5/н от « 29 » 08 20 19 г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Пензенское объединение
автовокзалов» Степанов Р.А.

« 29 » 08 2019 г.

АНКЕТА
(информация об объекте транспортной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОТИ

Лопатинская автостанция
АО «Пензенское объединение автовокзалов»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Лопатинская автостанция
1.2. Адрес объекта 442550, Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 1 этаж, 191,5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да – аренда находящегося в государственной собственности земельного участка, нет)
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего текущего ремонта 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Пензенское объединение автовокзалов»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) собственность
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент государственного имущества Пензенской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 440066, г. Пенза, 2-ой Виноградный проезд, 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) транспорт
2.2 Виды оказываемых услуг оказание услуг пассажирского автомобильного транспорта, не связанных с перемещением пассажиров и багажа с использованием автотранспортных средств, но имеющих непосредственное отношение к перевозке (услуги автовокзала)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно - продажа билетов посредством интернет-сайта

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность количество обслуживаемых пассажиров в день – 42 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

-

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2 время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОТИ (формы обслуживания)* с учетом

СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

- указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: положить асфальт, выделить и установить знак и разметку на парковке для инвалидов колясочников
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: пандус привести в соответствие, установить кнопку вызова, на первой и последней ступени входной лестнице сделать желтую полосу
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: положить тактильную плитку
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: установить индукционную петлю у кассира
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: полностью оборудовать для инвалидов и инвалидов-колясочников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: установить тактильную информацию
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт: положить асфальт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано

Генеральный директор

Степанов Р.А.

Председатель (Эксперт) Пензенской областной организации ВОИ

Тимошкин В.Н.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Пензенское объединение
автовокзалов» Степанов Р.А.

« 29 » 08 2019 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта транспортной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОТИ**

**Лопатинская автостанция
АО «Пензенское объединение автовокзалов»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Лопатинская автостанция
1.2. Адрес объекта 442550, Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, 1 этаж, 191,5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да — аренда находящегося в государственной собственности земельного участка, нет)
1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего текущего ремонта 2019 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Пензенское объединение автовокзалов»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 440061, г. Пенза, ул. Луначарского, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Виды оказываемых услуг оказание услуг пассажирского автомобильного транспорта, не связанных с перемещением пассажиров и багажа с использованием автотранспортных средств, но имеющих непосредственное отношение к перевозке (услуги автовокзала)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -
3.2.2 время движения (пешком) -
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (О,Г,У), ДЧ-И (К,С)	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С), ДП-И (О,Г,У),	5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,У, Г) ДУ (С)	7-8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У, Г) ДУ (С)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,К,У) ДУ (С,Г)	10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	11

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОТИ: Объект доступен частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития. Для инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения доступность условная - необходима дополнительная помощь сотрудника и установка индукционной петли у кассы,

на входной лестнице первую и последнюю ступень покрасить в желтый цвет.

Для решения вопросов полной доступности объекта для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и с патологией опорно-двигательного аппарата санитарно-гигиенические помещения провести в соответствии с нормами СП 59.13330.2012. Пандус привести в соответствие.

Для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт: положить асфальт, выделить и установить знак и разметку на парковке для инвалидов колясочников
	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт: пандус привести в соответствие, установить кнопку вызова, на первой и последней ступени входной лестнице наклеить желтую полосу
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт: положить тактильную плитку
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт: установить индукционную петлю у кассира и уложить тактильную плитку
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт: полностью оборудовать для инвалидов и инвалидов-колясочников
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт: установить тактильную информацию
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт: положить асфальт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2025 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов с Пензенской областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое не требуется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1,2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3,4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4,5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 6 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 7 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 7 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Генеральный директор



Степанов Р.А.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

Председатель Пензенской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»

Тимошкин Валерий Николаевич - Эксперт



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Лопатинская автостанция
Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Содержание	Виды работ
		есть/нет	фото			
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	 1  2	С,К	Установить тактильные наземные указатели СП 59.13330.2012, сделать дорогу	Текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при движении по территории	С,К	Сделать специальную разметку СП 59.13330.2012	работы в порядке текущего ремонта
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	Не требуется	Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	Не требуется	Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Нет парковки и знака инвалида	К	Выделить парковку, нанести разметку и установить знак инвалид	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		-			Должны быть предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДУ (О,Г,У), ДЧ-И (К,С)	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено, как доступно частично избирательно (К,С) и доступно условно (О,Г,У)

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Лопатинская автостанция
Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	фото				
2.1	Лестница (наружная)	есть	5 	Отсутствует предупреджающая, тактильная разметка перед лестницей.	С,О	Нанести предупреджающую, тактильную разметку.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	6 	Не соответствует нормам	К	Привести в соответствие Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) и положить противоскользящее покрытие	Текущий ремонт

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	Замечаний нет	-	Не требуется	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть	-	Замечаний нет	-	Не требуется	Не требуется
2.5	Тамбур	есть		Замечаний нет	-	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	ДУ (К, С), ДП-И (О, Г, У)	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен условно (К,С), (О,Г,У) доступно полностью избирательно

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Лопатинская автостанция

Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов			Виды работ
		есть/нет	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7 	Отсутствуют тактильные обозначения	С,Г	Установка табличек на языке Брайля	Текущий ремонт	
		есть	8 					
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	Не требуется	Не требуется	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	Не требуется	Не требуется	

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-	Не требуется	Не требуется
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Замечаний нет	-	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	Установка табличек на языке Брайля	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К, О, У, Г) ДУ (С)	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценено, как доступно полностью избирательно для (К, О, У, Г) (С) доступно условно

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Лопатинская автостанция

Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№ фото					
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет		-		-	Не требуется	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Отсутствует индукционная петля у кассира		Г	Установить индукционную петлю	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-		-		-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-		-		-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-		-		-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-				-	Установить индукционную петлю	Текущий ремонт
--	-------------------------	---	--	--	--	---	-------------------------------	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)**
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, У, Г) ДУ (С)	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К, О, Г, У), для (С) доступно условно

	ОБЩИЕ требования к зоне	-				Привести в соответствие и переоборудовать полностью для инвалидов колясочников	Капитальный ремонт
--	-------------------------	---	--	--	--	--	--------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,К,У) ДУ (С,Г)	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно избирательно (О, К, У), (С,Г) доступно условно

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Допатинская автостанция
Пензенская область, с. Лопатино, ул. Фабричная, 46а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/ нет	№фото					
6.1	Визуальные средства	есть		-		-	-	-
6.2	Акустические средства	нет		-		-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет		С	отсутствуют тактильные средства информация	установить тактильные средства	установить тактильные средства	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-				установить тактильные средства	установить тактильные средства	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДП-В	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: Состояние доступности объекта оценено доступно полностью всем

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 (территория, прилегающая к зданию)

Фото № 1



Фото 2



Φoto № 3



Приложение № 2 (вход в здание)

Фото № 4



Фото № 5



A photograph of a blue door slightly ajar, revealing a dark interior. To the left of the door is a white brick wall with a vertical list of numbers (245, 205, 170, 135, 100, 65, 30, 0, 35) and a small red sign. To the right is a grey wall.

Фото № 7



Фото № 8



Приложение № 4 (зона целевого назначения здания - посещения объекта)

Фото № 9



Приложение № 5 (санитарно - гигиенические помещения)

Фото № 10



Приложение № 6 (Система информации и связи (на всех зонах))

Фото № 11

