

Оценка состояния доступности:



- объект полностью доступен



- объект частично доступен



- объект условно доступен



- объект не доступен

Указанные критерии оценки состояния доступности регламентированы приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» и оформлены согласно данным сайта (портала) «Карта доступности субъекта Российской Федерации».

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН.

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ.

- Расстояние от здания автостанции до остановки общественного транспорта составляет 100 м. От проезжей части до здания автостанции предусмотрены пути пешеходного движения.
- На автостоянке перед зданием автостанции предусмотрены парковочные места, специальный дорожный знак «Парковка для инвалидов» отсутствует.
- Покрытие площади автостанции асфальтовое. В местах бордюров имеются 2 съезда. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей отсутствуют.
- По кромке перрона бордюр не предусмотрен.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ.

Количество входных групп – 1. На входной группе не установлены доводчики, обеспечивающие легкое открытие и плавное закрытие дверей.

Дублирование наименования помещения рельефными знаками – отсутствует.

При входе в здание автостанции установлены лестница и пандус. Размер входной площадки перед дверью – 2 x 4 м.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

Внутри здания предусмотрена зона ожидания.

Ширина коридоров в здании автостанции - не менее 2 м. На путях движения имеется пространство для разворота на 90, 180 градусов.

Имеется запасной выход, предусмотрен путь эвакуации из здания автостанции.

Тактильные направляющие полосы внутри здания отсутствуют.

Наличие лестниц и пандусов внутри здания не предусмотрено конструкцией.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Количество кабин туалета – 2. Кабины туалета расположены за пределами здания. Размеры кабин – 2 x 2 м.

Кабины не оборудованы тревожной сигнализацией для связи с персоналом, тактильные средства отсутствуют. Наличие поручней и опор для спины унитаза не предусмотрено конструкцией.

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ.

Имеется 1 касса (высота прилавка от уровня пола – 1,2 м). Расстояние от касс до выхода из здания составляет 3 м.

Камеры хранения отсутствуют.

Комнаты отдыха (гостиница) для пассажиров отсутствуют.

На территории автостанции предусмотрена точка общественного питания.

Организована продажа электронных билетов через Интернет.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.

На автостанции используются следующие системы информации:

- Визуальные – информационные стенды и объявления;

- Звуковые – громкоговорящая связь;

- Тактильные системы информации на автостанции отсутствуют. Информационная мнемосхема для инвалидов по зрению отсутствует.

Предусмотрена возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о правилах поведения в экстремальных ситуациях.