

СОГЛАСОВАНО

Председатель Пензенской областной организации
Общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

В.Н. Тимошкин

« 19 » мар 2016 год

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор ОАО
«Пензенское объединение автовокзалов»











С.В. Буйлов

« 13 » апр 2016 год





ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ № 10.



Полное наименование: Шемышейский автовокзал
Адрес: 442430, Пензенская область, р.п. Шемышейка, ул. Дзержинского, 2
Этажность здания: 1 этаж
Телефон: (84159) 2-14-61

	 Для людей с нарушениями зрения	 Для людей на креслах-колясках	 Для людей с умственными нарушениями	 Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата	 Для людей с нарушениями слуха
Общая доступность					
Доступность прилегающей территории					
Доступность входных групп					
Доступность путей движения внутри здания					
Доступность санитарно-гигиенических помещений					
Доступность зоны целевого назначения					
Доступность системы информации на объекте					

Оценка состояния доступности:

- | | |
|--|--|
|  - объект полностью доступен |  - объект частично доступен |
|  - объект условно доступен |  - объект не доступен |

Указанные критерии оценки состояния доступности регламентированы приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» и оформлены согласно данным сайта (портала) «Карта доступности субъекта Российской Федерации».

Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН.

ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ.

- На автостоянке перед зданием вокзала не предусмотрены парковочные места, специальный дорожный знак «Парковка для инвалидов» отсутствует.
- Покрытие привокзальной площади асфальтовое. Тактильные средства на покрытии пешеходных путей отсутствуют.
- По кромке перрона бордюр не предусмотрен.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ.

Количество входных групп - 1. Доводчики, обеспечивающие легкое открытие и плавное закрытие дверей, на входной группе отсутствуют. Дублирование наименования помещения рельефными знаками – отсутствует.

Лестница и пандус при входе не предусмотрены конструкцией вокзала.

ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

Внутри здания предусмотрена зона ожидания площадью 80 кв.м. На путях движения имеется пространство для разворота на 90, 180 градусов.

Предусмотрены запасные выходы из здания вокзала, пути эвакуации.

Тактильные направляющие полосы внутри здания отсутствуют.

Наличие лестниц и пандусов внутри здания не предусмотрено конструкцией.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Количество кабин туалета – 2. Кабины туалета расположены за пределами здания. Размеры кабин - 2 х 3 м.

Кабины не оборудованы тревожной сигнализацией для связи с персоналом, тактильные средства отсутствуют. Наличие поручней и опор для спины унитаза не предусмотрено конструкцией.

ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ.

Имеется 1 касса. Расстояние от кассы до выхода из здания составляет 10 м.
Камеры хранения отсутствуют.
Комнаты отдыха (гостиница) для пассажиров отсутствуют.
Организована продажа электронных билетов через Интернет.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ.

На вокзале используются комплексные системы информации:

- Визуальные – информационные стенды и объявления;
- Звуковые – громкоговорящая связь;
- Тактильные системы информации на вокзале отсутствуют. Информационная мнемосхема для инвалидов по зрению отсутствует.

Предусмотрена возможность получения информации о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), предупреждений об опасности в экстремальных ситуациях.